



VIHTI



**VIHDIN KUNNAN JA VIHDIN VAMMAISNEUVOSTON
ESTEETTÖMYYSKÄVELY 6.5.2026**

VIHDIN ESTEETTÖMYYSKÄVELY 6.5.2026

Vihdin kunta järjesti yhteistyössä Vihdin vammaisneuvoston Esteetön Vihti -hankkeen kanssa esteettömyyskävelyn Nummelan keskustassa 6. toukokuuta klo 17–19.

Kävelylle osallistui noin 20 henkilöä. Kävelyn aikana havainnointiin liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta ja palveluiden saavutettavuutta eri käyttäjäryhmille arjen näkökulmasta.

Kävely järjestettiin Nummelassa, mutta sen aikana kerättyjä havaintoja ja kokemuksia hyödynnetään koko Vihdin esteettömyyden kehittämisessä. Kävely on tarkoitus järjestää vuosittain.

Vihdin esteettömyyskävelyllä oli seuraavat tarkasteltavat kohteet:

- Galleria Pictorin sisäänkäynti
- Vihdin pääkirjaston parkkipaikkojen puoleinen sisäänkäynti
- Vihdin pääkirjaston kadun puoleinen sisäänkäynti
- Foto Vihtkarin esteetön sisäänkäynti
- Keskikujan suojatie
- Nummelan tori

GALLERIA PICTOR

Gallerian sisäänkäynnillä on käytössä hyviä ratkaisuja saavutettavuuden tueksi: gallerianhoitajan tavoittaminen mahdollistaa avun saamisen tarvittaessa, ja gallerian kyltit ovat kookkaita ja hyväkontrastisia, mikä helpottaa niiden havaitsemista. Kevyt, irrotettava salkkuramppi toimii ovelta helpottamassa kulkua korkean kynnyksen yli. Samankaltainen ramppi on käytössä mm. Kulttuurikeskus Kultsalla.

Oven korkea kynnyks näkyisi paremmin jos se olisi merkitty esimerkiksi eri värillä tai huomioteipillä. Tämä voisi ehkäistä kompastumista.

Kävijän tulee avata ovea, huikata sisälle tai soittaa gallerianhoitajalle ja pyytää rampin asettamista paikoilleen. Ovikello voisi helpottaa kulkua.

Gallerian kyltit ovat suuret ja niissä on hyvä kontrasti, mutta niitä voisi olla useampaan suuntaan.




PÄÄKIRJASTO, NUMMELA

Kirjaston parkkipaikan puoleisessa sisäänkäynnissä on jo otettu esteettömyys hienosti huomioon: ovenavauspainike, liiketunnistin, ovikello ja säädösten mukainen ramppi luovat hyvän pohjan esteettömälle käynnille. Esteettömyyskävelyllä nousi kuitenkin esiin muutamia kohtia, joita kehittämällä sisäänkäynnistä ja pihasta saataisiin entistä sujuvampi kaikille käyttäjille.

Kävelyllä havaittiin, että sisäänkäynnin kynnyks on liian korkea ylittäväksi perinteisellä tai sähköpyörätuolilla ilman avustajaa. Lisäksi ovien kahvat voivat olla tiellä ja kaventaa sisäänkäyntiä.

Henkilöitä, joiden näkö on heikentynyt, voisi helpottaa jos oven läheisyydessä oleva pyöräteline erottuisi esim. väriltään selkeästi harmaasta seinästä.

Sisäänkäynnin edustalla on sadevesikaivo ja painunutta kivetystä, joiden epätasaisuus (kuopat) voi aiheuttaa vaaraa liikkuesssa.



PÄÄKIRJASTO, KADUN PUOLEINEN SISÄÄNKÄYNTI

Kirjaston kadunpuoleisella pääsisäänkäynnillä ovikello mahdollistaa avun pyytämisen, henkilökunta vastaa kutsuun ripeästi, ja pyörätuolilla sisäänkäynnille pääsee molemmista suunnista.

Kadunpuoleisen pääsisäänkäynnin liuskekivetyksen epätasainen pinta on pyörillä liikkussa tai näkövammaisille asiakkaille haastava. Sileämpi kulkureitti voisi helpottaa liikkumista ja parantaa turvallisuutta.

Ovella voisi olla opaste, joka ohjaa asiakkaan tarvittaessa esteettömälle sisäänkäynnille.

Kaide helpottaisi porrasaskelmissa kulkemista. Sisäänkäynnille pääsee pyörätuolilla kummastakin suunnasta, mutta portaat pitää kiertää.



FOTO VIHTKARI, TAKAOVEN SISÄÄNKÄYNTI

Foto Vihtkarin esteettömässä sisäänkäynnissä on huomioitu hienosti kulku rakennuksen sisälle, ja henkilökunnan tavoittaminen puhelimitse tarjoaa sujuvan tavan saada apua tarvittaessa. Esteettömyyskävelyllä osallistujat nostivat esiin muutamia kohtia, joiden kehittäminen tekisi sisäänkäynnistä entistä sujuvamman ja itsenäisemmin käytettävän.

Ramppiin ja sisäänkäynnin betonisen korotuksen reunaan voisi lisätä kaiteen, josta käyttäjä voi ottaa tukea kulkiessaan.

Ovessa olevan pidäkkeen vastakappaleen kunnostaminen palauttaisi mahdollisuuden pitää ovi tarvittaessa auki.

Etuovelle olisi lisäksi hyvä lisätä opaste, joka ohjaa esteettömälle takaoven sisäänkäynnille. Näin esteetöntä reittiä tarvitsevat asiakkaat löytäisivät sen vaivattomasti.



SUOJATIE, KESKIKUJA

Keskitiesien suojatien sijainti on kohderyhmän kannalta erityisen tärkeä, sillä läheinen ViaDian Senioritalo tuo alueelle paljon ikäihmisiä. Suojatien yhteydessä on jo nyt madalletut reunakiveykset, mikä on hyvä lähtökohta esteettömälle liikkumiselle.

Suojatien kohdalla on asfalttipinnoitteen vaurioita sekä vanhan liikennemerkkin jalan metallinen ”tynkä”, jotka vaarantavat liikkumista aiheuttaen kompastumis- ja kaatumisvaaran.

Lähetimme kävelyn aikana palautetta suojatien kunnosta Vihdin kunnan [www-sivuilta löytyvään](#) palautelomakkeeseen. Monttua oli käyty paikkaamassa viikon sisällä kävelystä.




TORI

Torialueen kehittämisessä on jo otettu hienoja askeleita: uusi pysyvä lava on tulossa torin kulmalle lipputankojen läheisyyteen, ja sen suunnitelmissa on huomioitu esteettömyysvaatimukset täyttävä ramppi.

Esteettömyyskävelyllä osallistujat nostivat esiin muutamia havaintoja, jotka voivat olla hyödyksi sekä nykytilanteen että tulevan suunnittelun kannalta. Nykyisen, väliaikaisen lavan sijainti hankaloittaa torille kulkua Seurakuntakeskuksen suunnalta ja päinvastoin. Nykyinen ramppi lavalle on koettu haastavaksi, eikä se sovellu pyörätuolilla käytettäväksi.

Vihdin vammaisneuvosto osallistuu mielellään uuden rampin suunnitelman lausuntoprosessiin sen tullessa ajankohtaiseksi.





V/HTV