

MYLLYLAMMEN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI



1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	Vihdin kunta Ylläpitäjä: Vihdin kunta, Asemantie 30, 03100 Nummela, puh. (09) 4258 3600 (vaihde), www.vihti.fi
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	Vihdin kunta Kunnallistekniikka, puh. 050 321 8210 kunnallistekniikka(a)vihti.fi
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot	Lohjan ympäristöterveyspalvelut PL 71, 08101 Lohja Lohjan vaihde (019) 3690, ymparistoterveys(a)lohja.fi
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	LUVVYLab Oy Ab www.luvvylab.fi
1.5 Vesi- ja viemärlaitos ja yhteystiedot	Vihdin Vesi päivystys puh. (0500) 216 982, vesihuoltolaitos(a)vihti.fi

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi	Myllylammen uimaranta
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	Myllylampi
2.3 Uimarannan ID-tunnus	FI119270001
2.4 Osoitetiedot	Kehätie 170, Nummela
2.5 Koordinaatit (WGS84)	24.2344(longitudi), 60.3116 (latitudi) koordinaattijärjestelmä WGS84
2.6 Kartta	

2.7 Valokuvat

Valokuva 1. Myllylammen uimarannan hiekkaranta ja pukukoppi



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi	Järvi
3.2 Rantatyyppi	Tehty hiekkaranta
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus	Uimaranta sijaitsee suojaisessa lahdelmassa, uimarantaa peittää pääosin veteen asti ulottuva nurmikko, varsinaisessa veteen meno kohdassa on hiekkaa. Uimarannan lähiympäristö on havu- ja sekametsää sekä alueella on jonkin verran rakennettuja kiinteistöjä. Ylempänä penkereen päällä kulkee kehätie nro 25, jolle rannalta on matkaa n. 40 metriä. Tien uimaranta-alueen välissä on levähdysalue.
3.4 Veden syvyyden vaihtelut	Myllylammen uimaranta on äkkisyvä. Noin 10 metrin etäisyydellä rannasta on 3 metriä vettä. Veden lämpötila vaihtelee pohjassa olevien kylmien lähteiden vuoksi.
3.5 Uimarannan pohjan laatu	Uimaranta on pehmeäpohjainen, pohjamateriaali on sidottu maton avulla ja päälle on tuotu hiekkaa.
3.6 Uimarannan varustelutaso	Uimaranta sijaitsee Myllylammen pysäköintialueen alapuolella. Uimarannalta löytyy pelastuslautta, pelastusrengas, kaksi pukukoppia ja kaksi siirrettävää käymälää. Lisäksi pysäköintialueen vieressä on grillipaikka ja kioski.

3.7 Uimareiden määrä (arvio)	Myllylammen uimarannan käyttäjämäärä lämpimänä kesäpäivänä on noin 700–800 uimaria.
3.8 Uimavalvonta	Rannalla ei ole uimavalvontaa.

4. SIJAINIVESISISTÖ

4.1 Järven nimi / joen nimi	Iso Myllylampi																		
4.2 Vesistöalue	Heinälammen va (23.035)																		
4.3 Vesienhoitoalue	Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue (FIVHA2)																		
4.4 Pintaveden ominaisuudet	<p>Ison Myllylammen vedenlaatua ei ole seurattu säännöllisesti. Vuosina 2002 ja 2017 järvellä on suoritettu näytteenottoa pintaveden laadun arvioimiseksi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ominaisuus</th> <th>mittaustulos 7/2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Näkösyvyys¹⁾</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Sameus¹⁾</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td>pH¹⁾</td> <td>6,8-7,5</td> </tr> <tr> <td>Klorofylli-a¹⁾</td> <td>5,7</td> </tr> <tr> <td>Kokonaisfosfori¹⁾</td> <td>18-38</td> </tr> <tr> <td>Kokonaistyyppi¹⁾</td> <td>390–440</td> </tr> <tr> <td>Järven veden teoreettinen viipymä²⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veden korkeus</td> <td>WN43 + 70,8 (Maanmittauslaitos)</td> </tr> </tbody> </table>	ominaisuus	mittaustulos 7/2017	Näkösyvyys ¹⁾	1,8	Sameus ¹⁾	0,86	pH ¹⁾	6,8-7,5	Klorofylli-a ¹⁾	5,7	Kokonaisfosfori ¹⁾	18-38	Kokonaistyyppi ¹⁾	390–440	Järven veden teoreettinen viipymä ²⁾		Veden korkeus	WN43 + 70,8 (Maanmittauslaitos)
ominaisuus	mittaustulos 7/2017																		
Näkösyvyys ¹⁾	1,8																		
Sameus ¹⁾	0,86																		
pH ¹⁾	6,8-7,5																		
Klorofylli-a ¹⁾	5,7																		
Kokonaisfosfori ¹⁾	18-38																		
Kokonaistyyppi ¹⁾	390–440																		
Järven veden teoreettinen viipymä ²⁾																			
Veden korkeus	WN43 + 70,8 (Maanmittauslaitos)																		

- 1) Mittauspiste, syvyydestä 1 m ja 5 m, kokonaissyvyys pisteessä 6 m
- 2) Teoreettinen viipymä: V (Järven tilavuus, m^3) / MQ (keskivirtaama, m^3/s)

Virtaama (lähtövirtaama):

Ison Myllylammen valuma-alue on karttatarkastelun perusteella pieni, joten siihen kertyy valumavesiä hyvin pieneltä alueelta Ison Myllylammen lähistöltä. Ison Myllylampi on suhteellisen kylmä ja sijaitsee pohjavesialueella. Todennäköisesti Ison Myllylammen pohjassa on lähteitä, joista osa Ison Myllylammen vedestä on peräisin.

Valunta:

Sadesumman pitkän ajan vuosikeskiarvo (vuosina 1991–2020) lähimmällä Lohjan Porlan sääasemalla, on ollut 701 mm. Vuoden aikana eniten sateita on saatu heinä-elokuun ja loka-marraskuun välisenä aikana. Runsaat sateet lisäävät valumia ja ravinnekuormitusta valuma-alueelta.

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin:

Myllylammen uimaranta ja Iso Myllylammen eteläosa sijaitsevat Nummelanharjun pohjavesialueella, joka on luokiteltu tärkeäksi I-luokan vedenottoalueeksi.

Järveen laskevat:

Isoon Myllylampeen laskevat itäpuolelta läheisen VähäMyllylammen ja Iso Myllylammen välissä sijaitsevan ojan vedet ja länsipuolelta sinne kerääntyvät lounaispuolisen valuma-alueen vedet ojaverkostoa pitkin.

Järvi laskee: Järvessä ei ole varsinaista lasku-uomaa.

4.5 Pintaveden laadun tila	<p>Vähäisten vedenlaatutietojen vuoksi Ison Myllylammen pintaveden laatua on hyvin hankala arvioida. Talven happitilanne on suhteellisen hyvä indikaattori vesistön kunnosta. Pitkinä talvina jos vesistössä on runsaasti orgaanista ainesta ja vesistö on rehevöitynyt orgaanisen aineen hajoaminen saattaa kuluttaa hapen etenkin pohjan läheisessä vedessä loppuun. Järven happiongelmat voivat johtua happea kuluttavasta kuormituksesta tai välillisesti rehevöittävästä kuormituksesta. Kysymys voi olla myös aikojen kuluessa kumuloituneesta kuormituksesta. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, mikäli happea on alle 5 mg/l. Heikentyneestä happipitoisuudesta ei ole tullut ilmoituksia vuosien 2022–2025 aikana.</p> <p>Vuoden 2017 pintaveden typpi- ja fosforipitoisuudet kuvasivat vähäistä ravinnetasoa. Myös levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus oli pieni. Helpoimmin perustuotannon käytettävissä olevien ravinneosoiden (nitraattityppi, ammoniumtyppi, fosfaattifosfori) pitoisuudet olivat pienet. Veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ilmensivät melko selvästi humusvaikutteisuutta. Iso Myllylampi on pH:ltään neutraali.</p>
----------------------------	---

1. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohtan sijainti	Uimarannan keskiosasta, ts. kohdasta, jossa suurimman osan uimareista oletetaan käyvän. Näyte otetaan uimarannan laiturilta.
5.2 Näytteenottotiheys	<p>Nykyisen lainsäädännön mukaisesti näytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana ja yhden kerran ennen uimakauden alkua. Virallinen uimakausi on 15.6 - 31.8 välillä. Lisänäytteitä otetaan, mikäli tulos ylittää raja-arvot. Myllylammen uimarannasta ei ole ollut tarvetta ottaa lisänäytteitä vuosien 2003–2025 aikana.</p> <p>Uimavesinäytteistä tutkitaan <i>Escherichia coli</i> ja suolistoperäiset enterokokit. Lainsäädännössä on määritetty toimenpiderajat (esitetty seuraavassa taulukossa), joiden ylittyessä viranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Näytetuloksen ylittäessä toimenpiderajan, otetaan uimavedestä uusintanäyte ja arvioidaan ylityksen syyt. Mikrobiologisesti vesinäytteet analysoidaan laboratoriossa.</p>

<p>5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi</p>	<p>Aistinvaraisen arviointiin kuuluvat syanobakteerit (sinilevät), makrolevät, kasviplankton sekä jätteet, kuten öljymäiset aineet, tervamaiset aineet ja kelluvat materiaalit (esim. muovi, kumi, lasi- ja muovipullot).</p> <p>Uimaveden laatu on aistinvaraisesti ollut hyvä.</p>																																																																						
<p>5.4 Vuosien 2023–2025 uimakausien viralliset uimavesinäytteiden tulokset</p>																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">vuosi 2023</th> <th colspan="3">vuosi 2024</th> <th colspan="3">vuosi 2025</th> </tr> <tr> <th></th> <th>E. coli</th> <th>Entero-bakteerit</th> <th>Syano-bakteerit</th> <th>E. coli</th> <th>Entero-bakteerit</th> <th>Syano-bakteerit</th> <th>E. coli</th> <th>Entero-bakteerit</th> <th>Syano-bakteerit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raja-arvo</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>0, 1, 2, 3</td> </tr> <tr> <td>Näyte 1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Näyte 2</td> <td>3</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Näyte 3</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>14</td> <td>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Näyte 4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			vuosi 2023			vuosi 2024			vuosi 2025				E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit	E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit	E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit	Raja-arvo	1000	400	0, 1, 2, 3	1000	400	0, 1, 2, 3	1000	400	0, 1, 2, 3	Näyte 1	0	0	0	16	40	0	0	0	0	Näyte 2	3	23	0	3	4	0	16	0	0	Näyte 3	24	5	0	25	6	0	14	40	0	Näyte 4	3	3	0	4	10	0	4	6	0
	vuosi 2023			vuosi 2024			vuosi 2025																																																																
	E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit	E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit	E. coli	Entero-bakteerit	Syano-bakteerit																																																														
Raja-arvo	1000	400	0, 1, 2, 3	1000	400	0, 1, 2, 3	1000	400	0, 1, 2, 3																																																														
Näyte 1	0	0	0	16	40	0	0	0	0																																																														
Näyte 2	3	23	0	3	4	0	16	0	0																																																														
Näyte 3	24	5	0	25	6	0	14	40	0																																																														
Näyte 4	3	3	0	4	10	0	4	6	0																																																														
<p>Raja-arvot: E. coli < 1000 pmy/ 100 ml ja suolistoperäiset enterokokit < 400 pmy/ 100 ml</p>																																																																							
<p>5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat</p>	<p>Uimaveden laatu on ollut luokitukseltaan erinomainen vuosina 2012–2025. Luokituksen osoittava merkki on uimarannan infotaulussa.</p>																																																																						
<p>5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet</p>	<p>Veden laatu on täyttänyt mikrobiologisesti hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset.</p> <p>Uimaveden laadun ollessa huono tai muissa erityistilanteissa terveysuojeluviranomainen arvioi, voiko tilanteeseen liittyä terveyshaittoja. Mikäli viranomainen arvioi, että terveyshaitta on mahdollinen, voidaan uimarannan haltijalle antaa määräys korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tällainen määräys voi olla esimerkiksi uintikielto.</p> <p>Myllylammen uimarannalle ei ole tehty hallintatoimenpiteitä.</p>																																																																						
<p>5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen</p>	<p>Lammessa ei ole esiintynyt havaittavia leväkukintoja uimakausien 2003–2025 aikana.</p>																																																																						

5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet	Syanobakteerien määrää arvioidaan silmämääräisesti havainnoimalla asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti) Myllylammen uimarannan sinilevähavainnot uimakausina 2018–2025 on esitetty uimavesien tulostaulukossa. Vedessä ei ole esiintynyt syanobakteereja.
5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen	Isolla Myllylammella sinilevien esiintyminen ei ole todennäköistä.
5.5.3 Lajistotutkimukset	
5.5.4 Toksiinitutkimukset	
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys	Makrolevien haitallinen esiintyminen ei ole Ison Myllylammen rannalla todennäköistä. Runsaista siitepölyesiintymiä on havaittu joinakin vuosina näytteenoton yhteydessä.
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun	Sääolojen ei ole todettu vaikuttaneen uimaveden laatuun.

6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jätevesiverkostot	Uimarannan vieressä oleva rakennus on liitetty yleiseen jätevesiverkostoon. Jätevedenpumppaamon toimintahäiriön seurauksena voi aiheutua päästöjä.
6.2 Hulevesijärjestelmät	Alueella on vain kiinteistökohtaisia hulevesijärjestelmiä. Maaperä on pääasiassa hiekkaa, joten hulevesiä valuu todennäköisesti vähän järveen.
6.3 Maatalous	Ison Myllylammen valuma-alueella on maataloutta, joka voi mahdollisesti vaikuttaa järven veden laatuun. Maataloudesta aiheutuu lähinnä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.
6.4 Teollisuus	Uimarannan läheisyydessä ja Ison Myllylammen valumaalueella ei ole teollisuutta.

6.5 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne	<p>Ison Myllylammen ja Vähä-Myllylammen välissä kulkee 110-tie. Liikenteen aiheuttama tiesuolaus, hiukkas- ja muu kuormitus päätyvät tien alla kulkevaan ojaan, jonka vedet laskevat Isoon Myllylampeen. Isoon Myllylampeen tieltä on matkaa noin 90 metriä. Lisäksi Ison Myllylammen eteläpuolella noin 40 m etäisyydellä kulkee kehätie nro 25. Liikenteen merkitys vedenlaadulle voi olla merkittävä poikkeavassa tilanteessa, esimerkiksi onnettomuudessa, jossa haitallisia aineita kuljettavista ajoneuvoista esiintyy vuotoja.</p> <p>Noin 120 metrin päässä Isosta Myllylampeesta kulkee rautatie. Rautatien merkitys Ison Myllylammen vedenlaadulle on normaaliolosuhteissa pieni.</p>
	<p>Onnettomuustilanteessa esimerkiksi haitallisia aineita kuljettavan tavarajunan kaatuessa, josta aiheuttaisi kemiallinen vuoto, veden saastumisen riski voisi olla merkittävä.</p>
6.6 Eläimet, vesilinnut	<p>Eläinten ja vesilintujen ulosteiden merkityksen uimaveden laadulle arvioidaan olevan pieni. Uimarannalla on esiintynyt jonkin verran lintuja. Lintujen ruokinta uimarannalla on kielletty. Koirien vienti uimarannalle on kielletty järjestyslailla (612/2003).</p>
6.7 Muut lähteet	<p>Ison Myllylammen lounaispuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsee suoalue, jonka humuspitoiset vedet laskevat Isoon Myllylampeen ojaverkostoa pitkin.</p>

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

<p>7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta</p>	<p>Lyhytkestoisella saastumistilanteella tarkoitetaan alle 3 päivää kestävää ja normaalitilanteesta poikkeavaa suolistoperäisistä bakteereista johtuvaa uimaveden saastumista (Asetus 177/2008).</p> <p>Lyhytkestoiseksi saastumiseksi katsotaan vain sellaiset tilanteet, joiden syyt ovat tunnistettavissa ja jotka voidaan tarpeen mukaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta todentaa.</p> <p>Uimarannan veden lyhytkestoisen saastuminen ei ole kovin todennäköinen. Ylivuototilanteita ei ole ollut ja ne eivät ole todennäköisiä uimarannan alueella.</p>
<p>7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi</p>	<p>Uimarannalla ei ole havaittu lyhytkestoisia saastumisia. Jos uimavesi kuitenkin altistuu lyhytkestoiselle saastumiselle, toteutetaan asianmukaisia hallintatoimenpiteitä, mukaan lukien seuranta, valvonta ja ennakkovaroitusjärjestelmät.</p> <p>Uimareiden altistuminen pyritään ehkäisemään varoituksilla tai tarvittaessa uimakiellolla.</p> <p>Lyhytkestoisessa saastumistilanteessa terveydensuojeluviranomainen tiedottaa asiasta uimarannalle vietävällä tiedotteella sekä lehdistötiedotteella. Lisäksi suoritetaan asiaankuuluvia toimenpiteitä saastumisen syiden ehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi.</p> <p>Lyhytkestoisen saastumisen päättyminen ja uimaveden laadun palautuminen normaalille tasolle varmistetaan tilanteen jälkeen toteutetulla yhdellä tai useammalla ylimääräisellä näytteellä.</p>

8. TIEDOTTAMINEN

<p>8.1 Tiedottaminen uimarannalla</p>	<p>Uimarannalla, huoltorakennuksen läheisyydessä on ilmoitustaulu, jossa annetaan tietoja ja ohjeita uimarannalla kävijöille.</p> <p>Koirien tuominen on kielletty uimarannalle ja siitä ilmoitetaan useilla merkeillä ympäri rantaa. Lisäksi lintujen ruokkiminen rannalla on kielletty.</p>
---------------------------------------	---

8.2 Tiedottaminen normaalitilanteessa	<p>Vihdin kunnan internetsivuilla on tietoa kunnan ylläpitämistä uimarannoista (esim. uimaveden näytteiden tulokset, uimavesiluokat ja uimavesiprofiilit).</p> <p>Uimarantojen ylläpitäjä (Yhdyskuntatekniikan palvelut) tiedottaa mahdollisista uimaveteen merkittävästi vaikuttavista asioista uimarannalla ja internetsivuillaan.</p>
8.3 Tiedottaminen erityistilanteissa	<p>Lohjan ympäristöterveyspalvelut tiedottavat lyhytkestoisesta saastumisesta, annetuista määräyksistä sekä muista erityistilanteista erillisellä uimarannalle vietävällä ilmoituksella. Lisäksi ympäristöterveyspalvelut laativat erityistilanteista lehdistötiedotteen sekä tiedottavat asiasta Lohja.fi-sivuilla.</p> <p>Yhdyskuntatekniikan palvelut tiedottavat mahdollisista uimaveteen merkittävästi vaikuttavista asioista internetsivuillaan sekä rannalla olevalla ilmoitustaululla.</p>

9. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

9.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	päivitetty 16.06.2026
9.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta	<p>Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy uimavesiluokituksen perusteella.</p> <p>Uimavesiluokitus on ollut erinomainen. Profiilia päivitetään tarpeen mukaan, muutaman vuoden välein.</p>
9.3 Uimavesiprofiilin laatija	<p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry</p> <p>Vihdin kunta</p>
	Lohjan ympäristöterveyspalvelut

9.4 Lähteet	<p>Ihalainen, A 1999: Happamoitumiskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Julkaisu 138. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 78 s.</p> <p>Joensuu, I. ja ym. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010. Helsinki. 187 s.</p> <p>Länsi-Uudenmaan vesien tila, www.vesientila.fi</p> <p>Tietoa vesistöistä, www.jarviwiki.fi</p> <p>Lohjan ympäristöterveyspalvelut, vesistöasiantuntijat ympäristöterveys (at) lohja.fi</p> <p>Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. Soveltamisopas 5:2008. STTV. 54 s.</p> <p>Uudenmaan ELY-keskus, www.ely-keskus.fi</p> <p>Ympäristöhallinnon Oiva-järjestelmä</p>
-------------	--